

*Άγιος Κωνσταντίνος Αγίου Κωνσταντίνου* ( Gerola, αρ.558)

**Θέση**  
Εντός οικισμού.

**Τύπος**  
Μονόχωρος καμαροσκεπής.

**Συντεταγμένες:** 006-47-897E 038-98-353N

### **Σωζόμενο εικονογραφικό πρόγραμμα<sup>1</sup>**

*Ιερό:*

*Αψίδα, τεταρτοσφαίριο:* (1) Παντοκράτωρ, ημικύλινδρος: Συλλειτουργούντες Ιεράρχες (2) Νικόλαος, (3) Χρυσόστομος, (4) Μελισμός.

*Τόξο αψίδας Ζώνη 1 (μέτωπο):* (6) Αδιάγνωστο θέμα, Ζώνη2 (βόρειο ποδαρικό): (5) Γαβριήλ (από Ευαγγελισμό) / (νότιο ποδαρικό): (5) Παναγία (από Ευαγγελισμό) / Ζώνη 3 (βόρειο ποδαρικό): (7) Διάκονος, (νότιο ποδαρικό) (8) Διάκονος.

*Νότιος τοίχος:* Ζώνη 2 (κάτω), Λειτουργικός κύκλος, (9) Ιεράρχης, (10) Ιεράρχης (13) Διάκοσμος.

*Βόρειος τοίχος:* Ζώνη 2 (κάτω), Λειτουργικός κύκλος, (11) Ιεράρχης, (12) Ιεράρχης (13) Διάκοσμος.

*Καμάρα:* Χριστολογικός κύκλος, (14) Ανάληψη.

*Κύριος Ναός:*

*Νότιο τμήμα Καμάρας :* Ζώνη 1 (πάνω): Χριστολογικός κύκλος;, (15) Αδιάγνωστη σκηνή, (16) Κεκλεισμένων των θυρών;, (17) Αδιάγνωστη σκηνή.

*Βόρειο τμήμα Καμάρας:* Ζώνη 1 (πάνω): Χριστολογικός κύκλος, (18) Αδιάγνωστη σκηνή, (19) Βάπτισις, (20) Λίθος.

*Νότιο τμήμα Καμάρας :* Ζώνη 2 (μεσαία): Αγιολογικός κύκλος, (21) Σολωμών, (22) Δαβίδ.

*Νότιος τοίχος, Ζώνη 3 (κάτω):* Αγιολογικός κύκλος, (23) Αγία (24) Αρχάγγελος.

*Βόρειος τοίχος, Ζώνη 3 (κάτω):* (25) Χριστός, (26) Άγιος.

### **Χρονολόγηση:**

Η κακή κατάσταση των τοίχων (άλατα στις ανώτερες επιφάνειες / ασβεστωμένες οι κάτω επιφάνειες των τοίχων) δεν επιτρέπει την ασφαλή χρονολόγηση των τοιχογραφιών.

---

<sup>1</sup> Gerola / Λασιθιωτάκης, 1961, αρ.558. Πληροφορία εξ ακοής.

## Παρατηρήσεις:

**Εξωτερικό:** Ο ναός είναι κτισμένος σε κατωφέρεια (foto, 1-7).  
*Δυτική πλευρά.* Θύρωμα από γκρίζο ασβεστόλιθο. Στο μέσο του υπέρθυρου υπάρχει κόσμημα που αποτελείται από μέταλλο εντός του οποίου βρίσκεται σταυρός οι κεραίες του οποίου απολήγουν σε σχηματοποιημένα κρινάνθεμα (foto 4). Το ίδιο κόσμημα βρίσκεται στο αγιοθύριδο των Αγίων Αποστόλων του Καστελλίου Φουρνής (Αγ. Απόστολοι Foto 08), ανάλογο κόσμημα βρίσκεται στο αγιοθύριδο του Αρχάγγελου Μιχαήλ / Αγίου Χαράλαμπου (1862) (Αγιοθύριδα Φότο 03-04) . Το θύρωμα έχει κατασκευαστεί σε β' φάση αποκόποντας το αρχικό ανακουφιστικό τόξο.  
*Νότια πλευρά.* 2 αντηρίδες.  
*Ανατολική πλευρά.* Η επίχωση καλύπτει το 1/3 της αψίδας.  
*Βόρεια πλευρά.* Καλύπτεται από χώμα, ενώ υπάρχει αναλληματικό πεζούλι για τη συγκράτηση του χώματος (Foto 9).

**Εσωτερικό:** Ρηγματώσεις στο νότιο τοίχο και στο δυτικό τύμπανο. Ο νότιος τοίχος έχει αποκολληθεί.

## Κατασκευαστικές Φάσεις:

Οι φάσεις δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια. Η αρχική του κατασκευή πρέπει να τοποθετηθεί στα μέσα του 14<sup>ου</sup> αι.. Το θύρωμα της δυτικής πλευράς προστίθεται το 19<sup>ο</sup> αι.. Άγνωστη είναι η χρονολόγηση των αντηρίδων.

## Καταγεγραμμένες επεμβάσεις:

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες επεμβάσεις της υπηρεσίας.

## ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Gerola- Λασιθιωτάκης, 1961: G. Gerola - K. Λασιθιωτάκης, Τοπογραφικός κατάλογος των τοιχογραφημένων εκκλησιών της Κρήτης, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο, 1961.

